

22


131-A-11

ITI Nr. 91


F. Kanalizacijos Nr. (18) 24 KORTELĖ			3793
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)	Planšeto nomenkl.
Pav. 1974			Ukmergis
(Įrenginio pastatymo metal)			(Miestas) (Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys: Ukmergis-gi



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	bet.	0.65		105.47	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	asp.		0.0	105.47	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1.00	4.34	101.63	
Vamzažiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 4.50	101.47
	Nr. 2	-II-	150	Viršus 4.51	101.46
	Nr. 3	bet.	100	Viršus 2.59	102.38
	Nr. 3 ^a	-II-	100	Viršus 4.34	101.63
	Nr. 4	-II-	100	Viršus 4.25	101.52
	Nr. 5	-II-	100	Viršus 4.25	101.52
	Nr. 6	-II-	100	Viršus 2.59	102.38
	Nr. 6 ^a	-II-	100	Viršus 4.25	101.52

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3./7.82

Sudarė Patkauskas (parašas) (pavardė)

Patikrino Šturmavicius (parašas) (pavardė)

1975.m. .IV. . . mėn. .I. d.
(Kortelės sudarymo data)