




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>275-24</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Райсисе</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1:25 по А-А  		О т м е т к и				
		Крышка	Лотка		Труба	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		107.21	101.03	101.01		
		П Р И В Я З К А 				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	
Стены кирп. бет.			500	кирп	500	
Дно кирп. бет.			500	кирп	500	
Скобы 15 см			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие воды			Объект <u>2280</u>			
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	Носрис	
Год строительства 19			Рук. группы	Исполнитель	И. Шаповалов	
			Дата	Чертил	Дарулис	
			Проверил			