

33

134-A-11

ITI Nr. 91


F. Kaulizac. Nr. (222) 29 KORTELE		- 3793
(Irenginio pavadinimas)	(abrise)	(plane)
1974	Vilnius	Ukmergės
(Irenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)

ŠULINIO PLOVIAI :


(Matmenys duoti cm)

(0-01)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	bet.	0.65		106.02
Žemė	cem.		0.00	106.02
Sienos	bet.			
Dugnas	bet.	1.00	3.90	102.12

Lipynės lip. 10.
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ... yra.

Ar yra dujų? yra.

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/ 782

Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1975 m. ... IV ... mėn. ... d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus		
				Apačia	3.97	102.05
	Nr. 2	-11-	150	Viršus		
				Apačia	3.98	102.04
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		