




<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>96</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Paleckio</u> (Gatvė)		<u>131-A-11</u> (Planšeto numeravimas)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)					
Horizontalinis	Vertikalinis				
					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		106.22	
Žemė				0.0	106.22	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.73	102.49	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	alc	150	Viršus Apačia 3.79	102.43	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	alc	150	Viršus Apačia 3.84	102.38	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-43813</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>Čižys</u> <u>Čižlys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>Čižys</u> <u>Čižlys</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		19.89 m. 06. mėn. 19. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)