


Vanden tieks Nr. (43) / 15 ⁹ KORTELÉ		3793-131-A-12
(Irenginio pavadinimas)	(abrise)	(plane)
1934	Užduoties	Ukmergės
(Irenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)



ŠULINIO PLOVIAI :
(Matmenys duoti cm)

Piešimo brėžinys:

Vertikalinis :



Horizontalis :



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		kietas	0.65		103.50
Žemė		gr.		0.00	103.50
Slenos		bet.			
Dugnas		bet.	1.80x1.60	4.10	99.40

Vamžai	Nr. 1	kietas	100	Viršus Apačia	3.73	99.77
	Nr. 2	-11-	100	Viršus Apačia	3.73	99.77
	Nr. 3	-11-	50	Viršus Apačia	3.75	99.75
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Lipynės 8
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ...

Ar yra dujų?
.....
.....

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-31.782.

Sudarė PO- Patikrintas
(parašas) (pavardė)

Patikrino PO- Patikrintas
(parašas) (pavardė)

1975 m. ... IV ... mėn. 1 d.
(Kortelės sudarymo data)