

(225)

3871 (131-A-12)

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 1-130 К

Город Вильнюс

Улица Дзержинская



Дело №

1966 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.29	96.43	95.53		

П Р И В Я З К А

ул. Дзержинский



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.-бет.	150	Кир	150	Кир				
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5м	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Чертит		Проверил		
Год строительства 19		Чертит		Проверил				
		Проверил						