

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 134



Город Вильнюс

Улица М. Геге

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
100.85	99.98	99.94		

1/2 ПРИВЯЗКА

2 км



ч.д. М. Геге

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная деревян

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы —

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кр	150	кр				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

М. Геге

М. Геге

М. Геге

М. Геге

М. Геге

Новик

М. Геге

М. Геге

М. Геге

М. Геге