

(237)

3871

(131-A-12)

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 137

Город Вильнюс

Улица Чернышевского



Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

По А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
99.26	97.62	97.60		

П Р И В Я З К А

ул. Чернышевского 4

2К7-10

1/2

150 228

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная сержан

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1 м

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2286

Инв. №	Гл. геодезист	Подпись		Подпись
	Рук. группы			
Дата	Исполнитель	Подпись		Подпись
	Чертил			
	Проверил			