




3877 131-A-12

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>221-182</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Дзержинского</u>	Дело №	19.60 г.	
Чертеж колодца М 1:25 по А-А  		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА 
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3	
		106.93	103.46	103.43	104.48	105.47 № 5 105.60
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
Стены кирп. бет.			Выход			
Дно кирп. бет.			Подкл. № 3, 5			
Скобы кр			Подкл. № 4			
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>			
Инд. №			Гл. геодезист			
Дата			Рук. группы			
			Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000