



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>263-37</u> ⁵¹	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Чкаловская</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.												
Чертеж колодца М 1:2 № А-А  105.23 101.85 101.72 №1 103.52 №3 102.42 №4 101.70 №2		О т м е т к и															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №3</th> <th>подкл. №4</th> </tr> <tr> <td>105.23</td> <td>101.72</td> <td>101.70</td> <td>103.52</td> <td>102.42</td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4	105.23	101.72	101.70
Крышка	Лотка		Труба														
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4													
105.23	101.72	101.70	103.52	102.42													
 103.52 №3 102.42 №4 101.70 №2 101.72 №1		П Р И В Я З К А															
		 Ул. Чкаловская															
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б															
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4									
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Стены кирпич. бет.		200	куп	200	куп	150	куп	150	куп								
Дно кирпич. бет.																	
Скобы 6 шт		Институт проектирования городского и сельского строительства															
Наличие воды		Объект 2250															
Наличие газа		Инв. №															
Год строительства 19		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертит									
		Дата		Проверил													