



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>270-88-62</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ужмере</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1: 25 Гл. А-А 		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		ПРИВЯЗКА 
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		107.70	103.25	103.24		
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам. матер.	
Дно кирп. бет.			200	кирп	200 кирп	
Скобы <u>куп</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие воды			Отдел изысканий			
Наличие газа			Объект <u>2260</u>			
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	
			Дата	Исполнитель	Чертит	
			Проверил	Проверил	Проверил	