

Канализация	Колодец № <u>144</u>	Город <u>Вильнюс 131-А-13</u>	Улица <u>пр. Генина</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50
по А-13

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
97,32	1) 92,69	2) 92,69	93,03	93,03
РАТНИКНТБ 15.03.12 <i>[Signature]</i>				

П Р И В Я З К А

О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б					
Крышка чугунная					В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.										
Дно кирп. бет.										
Скобы 10					Институт проектирование городского строительства					Отдел изысканий
Наличие воды					Объект					
Наличие газа					Иив. №	Гл. геодезист		Рук. группы		10000
Год строительства 19					Дата	Исполнитель		Чертил		10000
					Проверил		<i>[Signature]</i>		10000	