



Канализация	Колодец № <u>135</u> 95	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>пл. Ленина</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50 по ф-д 		О т м е т к и							
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А 			
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №		
		98.85	1/ 94.52	2/ 94.50					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.		Институт проектирование городского строительства							
Скобы		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19			Чертил		Проверил		Подпись		Подпись