

ВОДОПРОВОД		Колодец № <u>198</u> <u>98</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>по Ленина</u>	Лето №	19 <u>62</u> г.							
Чертеж колодца М. 1: <i>Контрольная (нххати) трубка</i>		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>9886</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Крыши	Дно	Трубы	9886					
		Крыши	Дно	Трубы									
		9886											
О П И С А Н И Е													
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.							
Крышки	Чугун	Магистр.	d =		d =	Новый							
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Дно	Бетон.	Подкл.	d =		d =	Старый							
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Год стронт.	19	Разводящая	d =		d =	Московский							
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =							
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка							
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.							
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий							
		Объект											
		Инв. №	Гл. геодезист		<i>Ногоие</i>								
			Рук. группы		<i>Вачис</i>								
		Дата	Исполнитель	<i>В. Г. К.</i>	<i>Бичура</i>								
			Чертил										
			Проверил										