

ВОДОПРОВОД	Колодец № 81	Город Вильнюс 131-А-13	Улица Лукшишкю	Лето №	19 66 г.
-------------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М. 1:50

По А-А

96.44

94.79

d=160

94.57

О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
96.44	94.57	94.79

П Р И В Я З К А

б. ул. Лукшишкю

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон, грунт	Подкл.	d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун НЛ					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2280						
Инв. №	Гл. геодезист				Носов И.И.	
	Рук. группы					
Дата	Исполнитель				Дарулис И.	
	Чертил					
	Проверил					

160

148

d=160

А

148

148