

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 86

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Krokuvos
(gatvė)


131 – A – 13
(planšeto nomenklatūra)

S
↑



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ketus	400			109.45	Ar yra vandens?	
Žemė							Ar yra dujų?	
Sienos		PVC					Pastabos	
Dugnas		PVC	315	1.02		108.43		
Vamzdžiai	1	PVC	110	Viršus			J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075	
				Apačia	1.13	108.32		
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.13	108.32		
				Viršus			Sudarė D.Šalkauskas (v. pavardė)	
				Apačia				
				Viršus			Patikrino J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)	
				Apačia				
						2015	(įrenginio tyrinėjimo data)	