

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 92



KORTELE

Vilnius
(miestas)


Krokuvo
(gatvė)

131 - A - 13
(planšeto nomenklatura)

Šulinio pjūviai



Pririšimo brėžinys



X=6063159.69
Y=582361.97

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			109.01	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		PVC					Pastabos
Dugnas		PVC	315	1.91		107.10	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075
				Apačia	2.07	106.94	
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:
				Apačia	2.07	106.94	
				Viršus			Sudarė D.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
				Viršus			Patikrino J.Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia			
						2015	(įrenginio tyrinėjimo data)