

<u>Vandentiekis</u> kameros (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas) <u>Vilnius</u> <u>Vasario 16-os</u> (Miestas) (Gatvė)		Nr. () <u>139</u> KORTELE <u>131-A-14</u> (Planšeto nomenklatura)																																																	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m) Vertikalinis Horizontalinis		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS <u>A. Gostauto</u>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Pavadinimas</th> <th>Medžiaga</th> <th>Diametras</th> <th>Atstumas nuo dangčio</th> <th>Altitudės</th> <th>Lipynės</th> </tr> <tr> <td>Dangtis</td> <td>ket.</td> <td>650</td> <td></td> <td>96,84</td> <td>(Medžiaga, kiekis)</td> </tr> <tr> <td>Žemė</td> <td></td> <td></td> <td>000</td> <td>96,84</td> <td>Ar yra vandens?</td> </tr> <tr> <td>Sienos</td> <td>bet.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Ar yra dujų?</td> </tr> <tr> <td>Dugnas</td> <td>bet.</td> <td>2,10 1,70</td> <td>2,28</td> <td>94,56</td> <td>Pastabos</td> </tr> </table>		Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės	Dangtis	ket.	650		96,84	(Medžiaga, kiekis)	Žemė			000	96,84	Ar yra vandens?	Sienos	bet.				Ar yra dujų?	Dugnas	bet.	2,10 1,70	2,28	94,56	Pastabos	 <u>B. 96,85</u>																			
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės																																														
Dangtis	ket.	650		96,84	(Medžiaga, kiekis)																																														
Žemė			000	96,84	Ar yra vandens?																																														
Sienos	bet.				Ar yra dujų?																																														
Dugnas	bet.	2,10 1,70	2,28	94,56	Pastabos																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="8" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Vamzdžiai</th> <th>Nr. 1</th> <th>ket</th> <th>150</th> <th>Viršus</th> <th>1,65</th> <th>95,19</th> </tr> <tr> <th>Nr. 2</th> <th>ket</th> <th>150</th> <th>Viršus</th> <th>1,65</th> <th>95,19</th> </tr> <tr> <th>Nr. 3</th> <th>ket</th> <th>100</th> <th>Viršus</th> <th>1,65</th> <th>95,19</th> </tr> <tr> <th>Nr. 4</th> <th></th> <th></th> <th>Viršus</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Nr. 5</th> <th></th> <th></th> <th>Viršus</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Nr. 6</th> <th></th> <th></th> <th>Viršus</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th>Nr. 7</th> <th></th> <th></th> <th>Viršus</th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>Apačia</th> <th></th> <th></th> </tr> </table>		Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus	1,65	95,19	Nr. 2	ket	150	Viršus	1,65	95,19	Nr. 3	ket	100	Viršus	1,65	95,19	Nr. 4			Viršus			Nr. 5			Viršus			Nr. 6			Viršus			Nr. 7			Viršus						Apačia			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>015-41335...</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1979 m. ... 10 ... mėn. 25 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
Vamzdžiai	Nr. 1		ket	150	Viršus	1,65	95,19																																												
	Nr. 2		ket	150	Viršus	1,65	95,19																																												
	Nr. 3		ket	100	Viršus	1,65	95,19																																												
	Nr. 4				Viršus																																														
	Nr. 5				Viršus																																														
	Nr. 6				Viršus																																														
	Nr. 7				Viršus																																														
				Apačia																																															