

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 249-76

Город Вильнюс

Улица 2-й Юлиоса м. Ланина



Дело №

19 10 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по 1-й 95.77




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.77	93.28	93.27		

П Р И В Я З К А

ул. 2-й Юлиоса



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кп.	200	кп.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. геодезист	
	Рук. группы	Исполнитель		Рук. группы	Исполнитель