




3445 131-A-14

148

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 251-74	Город Вильнюс	Улица 2-й Понемис-на-Ленин	Дело №	10.6 г.																																																																																																																															
Чертеж колодца М 1:25 по Д. Д.  96.30 92.76			О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 1</th><th>подкл. № 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>96.30</td><td>91.46 91.45</td><td>91.43</td><td>91.43</td><td>92.76</td></tr></tbody></table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2	96.30	91.46 91.45	91.43	91.43	92.76																																																																																																																	
			Крышка	Лотка		Труба																																																																																																																															
у входа	у выхода	подкл. № 1		подкл. № 2																																																																																																																																	
96.30	91.46 91.45	91.43	91.43	92.76																																																																																																																																	
 91.43 91.45 91.46			П Р И В Я З К А ул. 2-й Понемис  ул. Ленин д. 40/12 5 м Ж 5.60 4.00																																																																																																																																		
			О П И С А Н И Е <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th><th colspan="8">Т Р У Б</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. № 1</th><th colspan="2">Подкл. № 2</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>Крышка чугунная</td><td></td><td>250</td><td>кп.</td><td>250</td><td>кп.</td><td>150</td><td>кп.</td><td>150</td><td>кп.</td></tr><tr><td>Стены кирпич. бет.</td><td></td><td>200</td><td>кп.</td><td>250</td><td>кп.</td><td>150</td><td>кп.</td><td>150</td><td>кп.</td></tr><tr><td>Дно кирпич. бет.</td><td></td><td colspan="8">Институт проектирования городского и сельского строительства</td></tr><tr><td>Скобы</td><td></td><td colspan="8">Отдел изысканий</td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td></td><td colspan="8">Объект 2280</td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td><td>Инв. №</td><td colspan="2">Гл. геодезист</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">И. Шкаровский</td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td></td><td>Дата</td><td colspan="2">Рук. группы</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">Рачев</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Исполнитель</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Чертил</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></tbody></table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б										Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Крышка чугунная		250	кп.	250	кп.	150	кп.	150	кп.	Стены кирпич. бет.		200	кп.	250	кп.	150	кп.	150	кп.	Дно кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства								Скобы		Отдел изысканий								Наличие воды		Объект 2280								Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				И. Шкаровский			Год строительства 19		Дата	Рук. группы				Рачев						Исполнитель										Чертил										Проверил			
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																																																			
		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2																																																																																																																													
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																																												
Крышка чугунная		250	кп.	250	кп.	150	кп.	150	кп.																																																																																																																												
Стены кирпич. бет.		200	кп.	250	кп.	150	кп.	150	кп.																																																																																																																												
Дно кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства																																																																																																																																			
Скобы		Отдел изысканий																																																																																																																																			
Наличие воды		Объект 2280																																																																																																																																			
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				И. Шкаровский																																																																																																																														
Год строительства 19		Дата	Рук. группы				Рачев																																																																																																																														
			Исполнитель																																																																																																																																		
			Чертил																																																																																																																																		
			Проверил																																																																																																																																		