



Канализация		Колодец № <u>152</u> <u>9-102</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Мукминю</u>	Дело №	1962 г.																											
Чертеж колодца М 1: 50 по А-А 			О т м е т к и <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.00</td> <td>94.14</td> <td>94.11</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	98.00	94.14	94.11			П Р И В Я З К А 														
			Крышка	Лотка		Труба																											
у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №																													
98.00	94.14	94.11																															
О П И С А Н И Е <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>200</td> <td>к/р</td> <td>200</td> <td>к/р</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Т Р У Б								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	к/р	200	к/р				
Т Р У Б																																	
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																											
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																										
200	к/р	200	к/р																														
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий Объект																														
Инов. № Дата 13 XII 62.			Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		Нодис Погис Богучова																												