



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>291-120</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Л. Лелиуса</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:15 № 1.1 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 					
		Крышка	Лотка			Труба			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
		99.73	97.41	97.56	97.27				
		О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирпич. бет. Дно кирпич. бет. Скобы — Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		150	кп.	150	кп.	200	кп.		
		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
		Объект <u>2280</u>							
Инв. № Дата		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Черт.	
		Исполнитель		Черт.		Проверил			
		Черт.		Проверил		Проверил			
		Проверил		Проверил		Проверил			