



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 6 - 114

Чертёж колодца
М 1:35
№ 7 - 14
98.36





Город Вильнюс

Улица — пл. Ленина


Дело №

1960 г.

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
98.36	94.97	94.94	96.36	95.11

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т р у б							
	Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная	250	чуг.	250	чуг.	150	чуг.	150	чуг.
Стены кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства							
Дно кирп. бет.	Отдел изысканий							
Скобы 6	Объект 2280							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				В. В. Вильнюс		
Наличие газа		Рук. группы				Ш. Ш. Ш.		
Год строительства 19	Дата	Исполнитель				Ракса		
		Чертил						
		Проверил						