

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 268-115

Город Вильнюс

Улица м. Ренкина

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25


Лин. 1:4

98.51



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.51	95.29	95.27	95.38	

ПРИВЯЗКА



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 6

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
250	кп	250	кп.	150	кп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

