




КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 15. - 121		Город Вильнюс		Улица Коммуна		Дело №		1960 г.	
Чертеж колодца М 1:25 по д. д.  				О т м е т к и				П Р И В Я З К А			
				Лотка		Труба					
Крышка		у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №					
98.02		94.16	94.16								
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп-бет.				200	кирп.	200	кирп.				
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 8											
Наличие воды				Объект 2280							
Наличие газа				Ишв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Год строительства 19				Дата		Чертил		Проверил		Исполнитель	