

ВОДОПРОВОД		Колодец № 3 104	Город <i>Vilnius</i>	Улица <i>Poželes</i>	Лето №	19 61 г.						
А-А Чертеж колодца М. 1:		Отметки <table border="1"> <thead> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95.16</td> <td>92.31</td> <td>92.84</td> </tr> </tbody> </table>		Крыши	Дно	Трубы	95.16	92.31	92.84	П Р И В Я З К А		
Крыши	Дно	Трубы										
95.16	92.31	92.84										
О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвнж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =						
Стены	Кирпич, бетон.											
Дно	Бетон.											
Скобы	Чугун	Подкл.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =						
Год строит.	1961	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =						
Налич. воды												
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий						
Объект <i>K. Poželes g. Projekt. Inst. Inst. inžinier. mechanika</i>												
Иня. №	Гл. геодезист	<i>Juocis</i>										
	Рук. группы	<i>Dagys</i>										
	Исполнитель	<i>Stipkus</i>										
Дата	Чертит											
1961 г. 3	Проверил											