



Канализация	Колодец № <u>224</u> -152	Город <u>Вильнюс</u>	Улица _____	Дело № _____	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50 по п. 2 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А 						
		Крышка	Лотка			Труба				
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №			
9906.	95 63	95 62								
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	к/р.	200	к/р.				
Дно кирп. бет.			Институт проектирование городского строительства							
Скобы										
Наличие воды			Объект							
Наличие газа										
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		100000 Раме Венура
			Дата	Чертит		Проверил				
			14 XII 62							