




234^а

3295 - 131-A-14

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		170 ^а Колодец № 270-170 ^а	Город Вильнюс	Улица п. Ленин - Шермукшис	Дело №	1960 г.		
Чертеж колодца М 1:25 по А-А - 99.17  96.07 			О т м е т к и		П Р И В Я З К А п. Ленин  ул. Шермукшис			
			Крышка	Лотка			Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
99.09	97.21	97.29	97.24					
О П И С А Н И Е								
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б					
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Крышка чугунная			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	кирп.	150	кирп.	100	шт
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы 5			Отдел изысканий					
Наличие воды			Объект 2280					
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист				200910
Год строительства 19			Рук. группы				Ильинский	
			Исполнитель				Ранко	
			Дата					
			Чертил					
			Проверил					