

131-A-14

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 74

Город Вильнюс

Улица К. Косиуса

Дело №



19 20 г.

Чертеж колодца

М 1:50

По А-А


94.96



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №3	подкл. №4
94.96	93.64	93.61	93.73	94.10

ПРИВЯЗКА ул. К. Тимелос



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы G-

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №3		Подкл. №4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер.	200	кер.	150	кер.	150	кер.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 8280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Носие

Шнакевич

Радукис