

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 235-90

Город Вильнюс

Улица Шейнар-К. Пошело

Дело №

1960 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по 4-4

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.45	93.22	93.14		

П Р И В Я З К А

ул. К. Пошело



Л. Шейнар-К. Пошело

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	200	кер.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Проверил	
	Рук. группы	Исполнитель		Рис.	Проверил