




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>211-149</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>К. Потеми</u>	Дело № _____	19 <u>6</u> г.												
Чертеж колодца М 1: 25 		О т м е т к и															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 1</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>97.71</td> <td>93.55</td> <td>93.51</td> <td>93.21</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	97.71	93.55	93.51
Крышка	Лотка		Труба														
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №													
97.71	93.55	93.51	93.21														
		П Р И В Я З К А															
		<u>ул. К. Потеми</u> 5 км 40 36 5 км 															
О П И С А Н И Е																	
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б															
Крышка чугунная		В х о д		В ы х о д		Подкл. № 1		Подкл. №									
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.								
Стены кирпич. бет.		200	кер.	200	кер.	200	кер.										
Дно кирпич. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства															
Скобы 8		Отдел изысканий															
Наличие воды		Объект <u>2180</u>															
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель									
Год строительства 19		Дата		Чертил		Проверил		Подпись									