

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>5ul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>7</u>) <u>172^b</u>		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Jakšto</u> (Gatvė)		<u>131-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

(0)

(0,55)

0,55

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

5MG

1534

3,04

2MG

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	650		97,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1000	1,47	95,96	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	1,70	95,73
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	1,70	95,73
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-31.6421...</u>	
Sudarė	<u>DVP</u> <u>E. Klyp</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
199 <u>7</u> m. ... <u>9</u> mėn. <u>2</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	