

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 92-182
2.13

Город Вильнюс

Улица Л. Тихоменос

Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца
М 1:25


О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.99	90.91	90.86	91.16	90.99 92.86

П Р И В Я З К А

ул. Л. Тихоменос

Вильнюс



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 10

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кп.	200	кп.	150	кп.	150	кп.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 4280

Инв. №	Гл. геодезист			Подпись
	Рук. группы			Исполнитель
Дата	Исполнитель			Рис.
	Чертил			Проверил