

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 93 14-93

Город Вильнюс

Улица Л. Тихонова


Дело №

19 60 г.

Чертеж колодца

М 1:25

95.99




183

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
95.99	91.15	91.13	91.25	

П Р И В Я З К А

ул. Л. Тихонова



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кирп.	200	кирп.	150	кирп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Зачис

Иванович

Рачев