

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 96-211-96

Город Вильнюс



Улица 2 Помелюс

Дело №

19 6 г.

Чертеж колодца
М 1:25
№ 4-4


186



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.14	91.66	91.62		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кир.	200	кир.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 22.80

Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
	Исполнитель		Чертит		Проверил			
	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
	Исполнитель		Чертит		Проверил			