

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 97 210-97

Город Вильнюс

Улица К. Тименос

Дело №



1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А. 2

96.18




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.18	91.77	91.62		

П Р И В Я З К А

ул. К. Тименос



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич бет.

Дно кирпич бет.

Скобы 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	200	чуг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		Дата	Гл. исполнитель	
	Рук. группы	Исполнитель		Чертит	Проверил