

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

98 188
104-88

Город

Вильнюс



Улица

Коммуналы

Дело №

19 50 г.

Чертеж колодца

М 1: 25
по 1-1

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
96.67	93.60	93.59	93.67	

П Р И В Я З К А

Вильнюс

11.12

Ж 3 5

(11.30)

(14.15)

(21.18)

5.33

4.32

11.6

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 5

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
50	кп.	150	кп.	100	шт.		
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Объект 2220							
Инв. №	Гл. геодезист				Юрчик		
	Рук. группы				Михайлов		
Дата	Исполнитель				Рахеев		
	Чертил						
	Проверил						