

14

101 ITI Nr. 91

<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINYS</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>3</u>) <u>186</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>DIDŽIULIO</u> (Gatvė)		<u>3795131-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		KET.	640		99,98	
Žemė					99,98	Ar yra vandens?
Sienos		BET.				Ar yra dujų?
Dugnas		BET.	1000	2,65	97,33	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET.	200	Viršus Apačia 2,60	97,38	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	KET.	200	Viršus Apačia 2,63	97,35	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>PI-25.5474</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Sudarė		<u>...</u> (parašas)	<u>...</u> (pavardė)	197 <u>2</u> m. <u>10</u> mėn. <u>23</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)		
Patikrino		<u>...</u> (parašas)	<u>...</u> (pavardė)			