

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>šul</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>6</u>) <u>212²</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Jakšto</u> (Gatvė)		<u>131-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650		99,79	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	1500	3,46	96,33	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/6421..... Sudarė <u>D. J. Čirkytis</u> (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1997 m. 04. mėn. 01 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Apačia	3,76	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia	3,77	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		