

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

122.2274

Город Вильнюс


Улица

Дело №

19.60 г.

Чертеж колодца

М 1:25


№ 1-4
98.38

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.38	96.86	96.85	96.91	

П Р И В Я З К А

Вильнюс



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кл.с.	150	Кл.с.	100	уг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280.

Инв. №	Гл. геодезист		Гоним
	Рук. группы		Иванов
	Исполнитель		Роман
Дата	Чертил		
	Проверил		

Вильнюс

Вильнюс

Вильнюс