

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

124 2280
101-127

Город



Вильнюс

Улица

Коммуналы

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по 4-4

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
98.92	97.30	97.24		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	жг.	150	жг.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Гл. инженер
	Рук. группы		Исполнитель
	Исполнитель		Чертил
	Проверил		