

231

3726 131-A-15

Форма № 4

№№ кол.	Сеть: Канализация	Улица	№№ дела	Год	г. Вильнюс
Чертеж колодца М 1:100		Отметки		ПРИВЯЗКА	
		Крышка	Лотка	Труб	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
		A-99.09 B-99.11	96.19	1.2-97.56 3.4-97.77	
ОПИСАНИЕ					
Состояние колодца и матер.		ТРУБ			
Крышка чугунная		Вход		Выход	
		диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.					
Дно кирп. бет.					
Скобы см. 11 см					
Наличие воды -					
Наличие газа -					
Год строительства 1959		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ			
		Объект: <i>мемло селиб</i>			
		Инв. №	Нач. произв. групп.		
		14	Рук. спец. бригады		
		Дата	Исполнитель		
		19/6.00	Чертил		
		1989.05	Проверил		

Laikraščio ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr.3462.158.1800

св. 2.63 x 2.00
1,2 - d 219
3 - d 57, 4 - d 76