

<u>KF</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>32</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Upės</u> (Gatvė)		<u>131-A-15</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>	<u>0.0</u>	<u>95,39</u>	Ar yra vandens?
Žemė		<u>bet</u>	<u>1500</u>	<u>5,77</u>	<u>89,62</u>	Ar yra dujų?
Sienos		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>6,41</u>	<u>88,98</u>	Pastabos
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>6,41</u>	<u>88,98</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>1000</u>	Viršus	<u>6,41</u>	<u>88,98</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>1000</u>	Apačia	<u>6,41</u>	<u>88,98</u>
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>01-3/5385</u>
Sudarė				<u>Butler</u> (parašas)	<u>Čirklys</u> (pavardė)	
Patikrino				<u>Butler</u> (parašas)	<u>Čirklys</u> (pavardė)	
19 <u>97</u> m. <u>04</u> mėn. <u>07</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)						