

182a

3874

131-A-16

Форма 54 гс



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 20-129

Город *Вильнюс*Улица *Р. Бонифас*

Дело №


19 г.

Чертеж колодца
М 1:25 по в-у

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
92.19	89.71	89.66	90.06	

П Р И В Я З К А

ул. Р. Бонифас

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирпич. бет.
Дно кирпич. бет.
Скобы 2 шт.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Мирош</i>	Юрчик
	Рук. группы	<i>Шуль</i>	<i>Шуль</i>
Дата	Исполнитель	<i>Шуль</i>	<i>Шуль</i>
	Чертил	<i>Шуль</i>	<i>Шуль</i>
	Проверил		