

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>12а - 12б</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Р. Бютели</u>	Дело № _____	19__ г.
--------------------	----------------------------	----------------------	------------------------	--------------	---------

Чертеж колодца
М 1: 25 по ч.-к

89.16 150 150

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4-5
92.36	89.06	89.04	89.16	89.23

ПРИВЯЗКА

ул. Р. Бютели

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 5 мм
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19__

Т р у б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. № 4-5	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Крп	150	Крп	50 / 100	чуг	50	

Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист		<u>Юарис</u>		
	Рук. группы				
Дата	Исполнитель				<u>Илькович</u>
	Чертил				
	Проверил				

89.16 150 89.06 89.23 89.04 150 150