

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 18-127

Город Вильнюс

Улица К. Гюте

Дело №

1940 г.


Чертеж колодца
М 1:25 по 17-18

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
92.22	89.08	89.08	90.01	

П Р И В Я З К А

ул. К. Гюте



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 3 шт.
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кер.	150	Кер.	150	чуг.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Исполнитель	Проверил
	Рук. группы		
Дата	Чертил	Проверил	
	Проверил		