




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>151 201</u> <u>227-151</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>к Пошело</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.	
Чертеж колодца М 1:25 по А. А.  		О т м е т к и				
		Лотка		Т р у б		
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
		93.47	93.00			
П Р И В Я З К А						
ул. к Пошело						
						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о л			
Стены кирпич бет.			В ы х о л			
Дно кирпич бет.			Подкл. №			
Скобы —			Подкл. №			
Наличие воды <u>загрязнен</u>			Институт проектирования городского и сельского строительства			
Наличие газа			Отдел изысканий			
Год строительства 19			Объект <u>2280</u>			
Инв. №			Гл. геодезист			
Дата			Рук. группы			
Проверил			Исполнитель			
			Чертил			
			Проверил			