

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 16-173	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Гайдар</u>	Дело № _____	19 ____ г.				
Чертеж колодца М 1:		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка			Тру б			
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №		
		91.82	87.77	87.75					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		200		200	Клп				
Дно кирп. бет.									
Скобы 5 мм.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Наличие воды		Отдел изысканий							
Наличие газа		Объект 2280							
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
		Дата	Чертил		Проверил				