

КАНАЛИЗАЦИЯ


Колодец № 182-242

Город Вильнюс

Улица Билибин

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25 110 А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 4
91.15	89.72	89.63	89.73	89.73

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о д		В ы х о д		Подкл. № 2		Подкл. № 4	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.	150	чуг.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №	Гл. геодезист	Дата	Исполнитель
	Рук. группы		Чертит
	Проверил		