



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>184-277</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Р. Топилис</u>	Дело № _____	19 <u>51</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:25
по 17-17







О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 7
9440	9342	9336	9337	9370

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е		Т Р У Б							
Состояние колодца и матер.		Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 7	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		100	кф.	150	кф.	150	чл.	100	кф.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства		Отдел изысканий	
Объект <u>2280</u>			
Инв. №	Гл. геодезист		Подпись 
Дата	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
	Проверил		